

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№1	№1	- ширина калитки не соответствует требованиям.	К,О,С,Г	- установить дверные проемы для входа шириной не менее 1,2 м. СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№2	№ 2, 3, 4,5	- отсутствуют указатели направления движения; - отсутствует тактильная полоса и контрастная лента.	К,Г,С,О	- установить информационные указатели, облегчающие навигацию СП 59.13330.2016 п.5.1.3; - выложить тактильную плитку и контрастную ленту для маркировки ступеней	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	№ 3	6	-отсутствуют предупредительные тактильные полосы; -ступени лестничных маршей не выделены.	О,С	- оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	есть	№ 3	6	-расстояние между поручнями больше; -отсутствует антискользящее покрытие.	К,О	-- оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016 п.5.1.15	Индивидуальное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	есть	№4	№7,8	- отсутствуют выделенные места на стоянке для инвалидов; - отсутствует разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле коляски;	К,О	- каждое выделяемое машино-место должно соответствовать требованиям СП 59.13330.2016 п. 5.2.1. - места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или	Индивидуальное решение с ТСР

					- отсутствует знак парковки для инвалидов.		перевозящих инвалидов должно соответствовать СП 59.13330.2016 п. 5.2.2. - нанести разметку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 п. 5.2.4.	
	Общие требования к зоне						Территории, прилегающей к зданию должна быть предусмотрены условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения для инвалидов всех категорий и МГН с учетом требований СП 59.13330.2016	

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка):	ДУ	№1-4	№1-8	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности территории, прилегающей к зданию (участка) оценено, как условно доступное для инвалидов категории (К, О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает полноценного их нахождения. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН, предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения с учётом требований **СП 59.13330.2016**.

Фото территории, прилегающей к зданию (участка)



Фото №1 Вход на территорию



Фото №2 Пути движения на территории



Фото №3 Пути движения на территории



Фото №4 Пути движения на территории



Фото №5 Пути движения на территории



Фото № 6 Лестница (наружная), Пандус (наружный)




Фото № 7 Автостоянка и парковка



Фото № 8 Автостоянка и парковка

План территории, прилегающей к зданию (участка)



2. Результаты обследования входа (входов) в здание.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№5	№9	-отсутствуют предупредительные тактильные полосы; -ступени лестничных маршей не выделены.	О,С	- оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть	№6	№10	-расстояние между поручнями больше. -отсутствует антискользящее покрытие.	К,О	-оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016 п.5.1.15	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Крыльцо или входная площадка (перед дверью)	есть	№ 7	№11	- отсутствует водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	К,О,С	-дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов. СП 59.13330.2016 п. 5.1.17	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	№8	№11	- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.	К, О, С, Г	- полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной СП 59.13330.2016 п.6.2.23	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	№9	№12	- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.	К, О, С, Г	- полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной СП 59.13330.2016 п.6.2.23	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования						Вход (входов) в здание должны быть предусмотрены условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения для инвалидов	

						всех категорий и МГН с учетом требований СП 59.13330.2016	
--	--	--	--	--	--	---	--

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	№ 5-9	№ 9-12	Индивидуальное решение с ТСР

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа (входов) в здание оценено, как условно доступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает полноценного их нахождения. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН, предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения с учётом требований **СП 59.13330.2016**.

Фото входа (входов) в здание



Фото № 9 Лестница (наружная)




Фото №10 Пандус (наружный)




Фото №11 Крыльцо или входная площадка, Дверь (входная)



Фото №12 Тамбур

План входа (входов) в здание



3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	№ 13, 14,15,16	-отсутствуют поручни, знаки доступности, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, опорные устройства, тактильные предупреждающие таблички; -отсутствует зона отдыха и место ожидания.	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	№17, 18,19	На уровне 1 –го этажа: - отсутствуют контрастная маркировка тактильные предупреждающие полосы перед лестничным маршем; - краевые ступени марша не выделены; - на верхней, боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил отсутствуют рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил; -поручней с двух сторон. Межэтажная: отсутствуют контрастная маркировка тактильные	О,С	Лестницы должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2016 п.6.2	Индивидуальное решение с ТСР

					предупреждающие полосы перед лестничным маршем; - краевые ступени марша не выделены; - на верхней, боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил отсутствуют рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил; - поручней с двух сторон.			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	№20	-отсутствуют информационные рельефные таблички; - не выделены контрастным цветом дверные проемы;	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 10, 11	№21, 22	-не обозначены пути эвакуации; - отсутствует зона безопасности.	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования						Пути движения внутри здания должны быть предусмотрены для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов всех категорий и МГН с учетом требований СП 59.13330.2016	

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	№ 10-11	№ 13-22	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований **СП 59.13330.2016**

Фото пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)



Фото №13 Коридор (1этаж)



Фото №14 Коридор (1этаж)



Фото №15 Коридор (1этаж)



Фото №16 Коридор (2этаж)




Фото №17 Лестница



Фото №18 Лестница



Фото №19 Лестница



Фото №20 Дверь



Фото №21 Пути эвакуации (1 этаж)




Фото №22 Пути эвакуации (1 этаж)




Фото №23 Пути эвакуации (2 этаж)

План пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)



№10 Пути эвакуации (1 этаж)



№11 Пути эвакуации (2 этаж)

**4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I- зона обслуживания инвалидов**

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№12	№23, 24	- ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия.	К,О,С,Г	-установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м со стороны дверной ручки. Выделить места с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информации (приобретение переносной индукционной системы, организация сурдоперевода) СП 59.13330.2016 п.3	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Зоны целевого назначения здания должны быть предусмотрены для беспрепятственного, безопасного	

							и удобного передвижения инвалидов всех категорий и МГН в здание с учетом требований СП 59.13330.2016	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по структурно–функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	№ 12	№23-24	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований **СП 59.13330.2016**

Фото зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)




Фото №23 Кабинетная форма обслуживания



Фото № 24 Кабинетная форма обслуживания

План зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№13	№25	- не оборудованы поручнями, тактильными предупреждающими табличками.	К,О,С,Г	- туалетная комната должна соответствовать требованиям СП 59.13330.2016 п.6.3	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	№14	№26	- отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с душем; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - держатель для мыльных принадлежностей расположен высоко; - в душевую присутствует ненормативный порог; не оборудованы поручнями; - отсутствует специальное сиденье в душевой.	К,О,С	- доступность душевой комнаты в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 п. 6.3.	Индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
	Общие требования						санитарно-гигиенические помещения должны быть предусмотрены для беспрепятственного, безопасного и удобного использования инвалидов всех категорий и МГН с	

						учетом требований СП 59.13330.2016	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 13-14	№25-26	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований **СП 59.13330.2016**

Фото санитарно-гигиенические помещения




Фото №25 Туалетная комната



Фото №26 Душевая/ванная комната

План санитарно-гигиенические помещения



6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	- отсутствует символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности.	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - отсутствует радиотрансляция в здании.	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах; - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР

					поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъемами, лестницами, поворотами коридоров)			
	Общие требования к зоне						Системы информации на объекте должны быть предусмотрены для беспрепятственного, безопасного и удобного использования инвалидами всех категорий и МГН с учетом требований СП 59.13330.2016	

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП **59.13330.2016**

7. Результаты обследования пути движения к объекту (от остановки транспорта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	есть	№15	№27, 28	- отсутствует на пешеходных переходах звуковой сигнал; - отсутствуют тактильные указатели; - есть перепады высоты на пути.	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	№15	№ 27-28	Индивидуальное решение с ТСР

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено, как условно доступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2016

Фото пути движения к объекту (от остановки транспорта)



Фото №27 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)



Фото №28 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

План пути движения к объекту (от остановки транспорта)

