

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№1	№1	- ширина калитки не соответствует требованиям.	К,О,С,Г	- установить дверные проемы для входа шириной не менее 1,2 м. СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№2	№ 2, 3, 4	- отсутствуют указатели направления движения; - отсутствует тактильная полоса и контрастная лента.	К,Г,С,О	- установить информационные указатели, облегчающие навигацию СП 59.13330.2016 п.5.1.3; - выложить тактильную плитку и контрастную ленту для маркировки ступеней	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	отсутствует	О,С		
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует	К,О		
1.5	Автостоянка и парковка	есть	№3	№5,6	- отсутствуют выделенные места на стоянке для инвалидов; - отсутствует разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле коляски; - отсутствует знак парковки для инвалидов.	К,О	- каждое выделяемое машино-место должно соответствовать требованиям СП 59.13330.2016 п. 5.2.1. - места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов должно соответствовать СП 59.13330.2016 п. 5.2.2. - нанести разметку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 п. 5.2.4.	Индивидуальное решение с ТСР

Общие требования к зоне						Территории, прилегающей к зданию должна быть предусмотрены условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения для инвалидов всех категорий и МГН с учетом требований СП 59.13330.2016
-------------------------	--	--	--	--	--	---

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка):	ДУ	№1-3	№1-6	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности территории, прилегающей к зданию (участка) оценено, как условно доступное для инвалидов категории (К, О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает полноценного их нахождения. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН, предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения с учётом требований **СП 59.13330.2016**.

Фото территории, прилегающей к зданию (участка)



Фото №1 Вход на территорию



Фото №2 Пути движения на территории



Фото №3 Пути движения на территории



Фото №4 Пути движения на территории




Фото №5 Автостоянка и парковка



Фото № 6 Автостоянка и парковка

План территории, прилегающей к зданию (участка)



2. Результаты обследования входа (входов) в здание.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	отсутствует			
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует			
2.3	Крыльцо или входная площадка (перед дверью)	есть	№ 4	№7	- отсутствует водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	К,О,С,Г	-дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов. СП 59.13330.2016 п. 5.1.17	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	№5	№8	- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.	К, О, С, Г	- полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной СП 59.13330.2016 п.6.2.23	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	№6	№9	- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.	К, О, С, Г	- полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной СП 59.13330.2016 п.6.2.23	
	Общие требования						Вход (входов) в здание должны быть предусмотрены условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения для инвалидов всех категорий и МГН с учетом требований СП 59.13330.2016	

Заключение по структурно–функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	№4-6	№7-9	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа (входов) в здание оценено, как условно доступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает полноценного их нахождения. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН, предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения с учётом требований **СП 59.13330.2016**.

Фото входа (входов) в здание



Фото №7 Крыльцо или входная площадка



Фото № 8 Дверь (входная)





Фото № 9 Тамбур

План входа (входов) в здание



3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	№ 10,11, 12	-отсутствуют поручни, знаки доступности, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, опорные устройства, тактильные предупреждающие таблички; -отсутствует зона отдыха и место ожидания.	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	№13, 14,15	На уровне 1 –го этажа: - отсутствуют контрастная маркировка тактильные предупреждающие полосы перед лестничным маршем; - краевые ступени марша не выделены; - на верхней, боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил отсутствуют рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил; -поручней с двух сторон. Межэтажная: отсутствуют контрастная	О,С	Лестницы должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2016 п.6.2	Индивидуальное решение с ТСР

					<p>маркировка тактильные предупреждающие полосы перед лестничным маршем;</p> <p>- краевые ступени марша не выделены;</p> <p>- на верхней, боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил отсутствуют рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил;</p> <p>- поручней с двух сторон.</p>			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	№16	<p>- отсутствуют информационные рельефные таблички;</p> <p>- не выделены контрастным цветом дверные проемы;</p> <p>- установлены ненормативные ручки.</p>	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№7,8	№17, 18	<p>- не обозначены пути эвакуации;</p> <p>- отсутствует зона безопасности.</p>	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования						Пути движения внутри здания должны быть предусмотрены для беспрепятственного, безопасного и удобного	

							передвижения инвалидов всех категорий и МГН с учетом требований СП 59.13330.2016	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	№7-8	№10-18	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2016

Фото пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)



Фото №10 Коридор (1этаж)



Фото №11 Коридор (1этаж)



Фото №12 Коридор (2этаж)



Фото № 13 (1 этаж) Лестница



Фото №14 Лестница



Фото №15 Лестница (2 этаж)



Фото №16 Дверь




Фото №17 Пути эвакуации (1 этаж)




Фото № 18 Пути эвакуации (2 этаж)

План пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)



Условные обозначения					
Огнетушитель	Электрицит	Кнопка включения пожарной автоматики	Эвакуационный выход	Направление движения к эвакуационному выходу	Путь к основному эвакуационному выходу

№ 7 Пути эвакуации (1 этаж)



Условные обозначения					
Кнопка включения пожарной автоматики	Эвакуационный выход	Направление движения к эвакуационному выходу	Путь к основному эвакуационному выходу	Путь к запасному эвакуационному выходу	Телефон
					Огнетушитель

№8 Пути эвакуации (2 этаж)

**4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I- зона обслуживания инвалидов**

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Зоны целевого назначения здания должны быть предусмотрены для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов всех категорий и МГН в здание с учетом требований СП 59.13330.2016	

Заключение по структурно–функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2016

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№9	№19	- не соответствует требованиям СП 59.13330.2016	К,О,С,Г	- туалетная комната должна соответствовать требованиям СП 59.13330.2016 п.6.3	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
	Общие требования						санитарно-гигиенические помещения должны быть предусмотрены для беспрепятственного, безопасного и удобного использования инвалидов всех категорий и МГН с учетом требований СП 59.13330.2016	

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 9	№19	Индивидуальное решение с ТСП

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП


59.13330.2016

Фото санитарно-гигиенические помещения



Фото №9 Туалетная комната

План санитарно-гигиенические помещения



6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	- отсутствует символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности.	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - отсутствует радиотрансляция в здании.	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах; - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР

					поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров)			
	Общие требования к зоне						Системы информации на объекте должны быть предусмотрены для беспрепятственного, безопасного и удобного использования инвалидами всех категорий и МГН с учетом требований СП 59.13330.2016	

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП **59.13330.2016**

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	есть	№10	№20, 21	- отсутствует на пешеходных переходах звуковой сигнал; - отсутствуют тактильные указатели; - есть перепады высоты на пути.	К,О,С,Г	- оборудовать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	№10	№ 20-21	Индивидуальное решение с ТСР

*указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено, как условно доступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает их нахождения на объекте. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2016

Фото пути движения к объекту (от остановки транспорта)



Фото №20 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)



Фото № 21 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

План пути движения к объекту (от остановки транспорта)

